




```
1 #include <fun.h>
2
3 #define uchar unsigned char
4 #define uint unsigned int
5
6 sbit CS = P2 ^ 3; /* 将CS位定义为P3.4引脚 */
7 sbit CLK = P2 ^ 4; /* 将CLK位定义为P1.0引脚 */
8 sbit DIO = P2 ^ 5; /* 将DIO位定义为P1.1引脚 */
9
10 sbit KEY_5 = P1 ^ 0;
11 sbit KEY_51 = P1 ^ 1;
12 uchar buff[30];
13
14
15 bit FS_Bit = 0; /* 发送标志位 */
16
17 bit flag = 1;
18
19 uchar TEXT0[] = "next\r\n\n";
20 uchar TEXT1[] = "next\r\n\n";
21 /* 延时 */
22 void delay_ms( uint ms )
23 {
24     uchar j = 0;
25     for ( ; ms > 0; ms-- )
26         for ( j = 113; j > 0; j-- )
27             ;
28 }
29
30
31 /* 发送一个数据 */
32 void Uart_Char( uchar Value )
33 {
34     SBUF = Value; /* 发送数据 */
35     FS_Bit = 1; /* 设置发送标志位 */
36     while ( FS_Bit )
37         ;
38 }
39
40
41 /* 发送一组数据 */
42 void Prints( uchar *Value )
43 {
44     while ( (*Value) != '\0' ) /* 如果没有发送完毕 */
45     {
46         Uart_Char( *Value ); /* 发送一位数据 */
47     }
48 }
```

- 程序 (核心文件)
- 仿真 (核心文件)
- 开发资料
- 软件教程
- 1.使用者必读.doc
- 2.protues破解安装教程.doc
- 3.protues如何导入hex (重要).doc
- 4.用8.0以上版本打开低版本仿真.doc
- 彩图.pdf
- 仿真截图.png
- 论文降重秘籍.pdf
- 演示视频.mp4
- 元器件清单.csv
- 原理图.pdf