



这是一款基于51单片机的心率检测仪，可以在LCD1602液晶显示屏上显示你的心率，而且误差非常小，代码结构简单，易于理解，非常适合大众。

而且想做毕业设计的同学，我也附上了我自己写的设计报告，可供大家参考；

另外，对于初学者来说，我还附上了我自己写的焊接基础知识PPT，已经有很多同学使用了,都说很好，希望对大家有帮助。

【资源下载】下载地址如下（902）：<https://docs.qq.com/doc/DTIRSD01BZXNpRUxl>



字体 段落 绘图 编辑

- **2. USB公头:**
- 直接插进板子焊接即可，但要插到位，方向看看成品即可，反了也插不好。
- **3. 瓷片电容:**
- 一般用**20-30pF**；不分极性。
- **4. 晶振:**
- 最好用**11.0592MHz**；也可**12MHz**，焊接时插到位。
- **5. 电解电容:**
- 有极性，长脚为正（+），短脚为（-）；**切记勿接反。**
- **6. 排阻（网络电阻）:**
- 排阻放置时，有字符的一面朝着单片机锁紧座的方向，别放反了。