




```

1  #include<reg51.h>
2  #include<intrins.h>
3  #define uchar unsigned char
4  #define uint unsigned int
5  /***** 引脚声明 *****/
6  #define lcd P0
7  sbit rs=P2^7;    //LCD液晶控制端
8  sbit en=P2^6;
9  sbit SPK=P1^7;   //蜂鸣器引脚
10 sbit CS=P1^2;    //将CS位定义为P1.2引脚
11 sbit CLK=P1^0;   //将CLK位定义为P1.0引脚
12 sbit DIO=P1^1;   //将DIO位定义为P1.1引脚
13 sbit key=P2^5;   //定义按键引脚
14 sbit a=P2^0;     //模拟量通道选择端
15 sbit b=P2^1;     //模拟量通道选择端
16 sbit c=P2^2;     //模拟量通道选择端
17 sbit LED = P3^7;
18 sbit LED1 = P3^6;
19
20 /*****LCD显示数组 *****/
21
22 uchar table1[]="V=0.00V";
23 uchar table3[]="I=0.00A";
24 uchar table5[]="PO=000%";
25
26 /*****全局变量 *****/
27 uchar flag=0;    //换挡标志位
28
29
30 void delay(uint count)    //延时
31 {
32     uint i,j;

```

- 仿真程序
- 开发资料
- 软件教程
- 系统仿真
- 注意事项

- 彩色原理图.pdf
- 仿真截图.png
- 黑白原理图.pdf
- 演示视频.mp4
- 元器件清单.CSV