

按下仿真按钮后 没有任何反应


按下前进按键 小车全速前进 电机速度 (两端电压) 大概为69.2

按下后退按键 小车全速后退 电机速度 (两端电压) 大概为-69.2

按下左转弯按键 小车左转弯 左前轮左后轮速度 (两端电压) 大概30左右
右前轮右后轮速度 (两端电压) 大概50左右

按下右转弯按键 小车右转弯 左前轮左后轮速度 (两端电压) 大概50左右
右前轮右后轮速度 (两端电压) 大概30左右

按下停止按键 小车停止



```
1 void TIM0Init()  
2 {  
3     TMOD=0x01; // 定时器工作方式1  
4     TH0=(65536-1000)/256; // 初值高8位  
5     TL0=(65536-1000)%256; // 初值低8位  
6     EA=1; // 开总中断  
7     ET0=1; // 开启定时器0中断  
8 }  
9  
10 void TIM1Init()  
11 {  
12     TMOD=0x10; // 定时器工作方式1  
13     TH1=(65536-1000)/256; // 初值高8位  
14     TL1=(65536-1000)%256; // 初值低8位  
15     EA=1; // 开总中断  
16     ET1=1; // 开启定时器0中断  
17 }  
18  
19  
20 void CarTurnLeft()  
21 {  
22     TIM0Init();  
23     LeftFront1=1;  
24     LeftFront2=0;
```